

# 駐車場車路床面改修工事1年点検写真集

工事箇所 東京都品川区内  
工法名:セラグリップMD-G 骨材:セラサンドHC-A1粒  
施工日:2015年2月 点検日:2016年4月8日



施工前(既設:エポキシ系滑り止め舗装)



施工直後(2015年2月撮影)  
全面撤去、下地処理ショットブラスト実施後に施工



写真1. 入口側(2016年4月撮影)



写真2. 中間部(2016年4月撮影)



写真3. 出口側(2016年4月撮影)



写真4. 構造目地部(2016年4月撮影)  
構造目地を埋めた樹脂にクラックの発生がない